# 計測(アクティビティ)開始／終了

## [計測開始]

スタート画面で、スタートボタンをタップすることで計測が開始します。
スタートボタンの周囲円は、GPS の測位状況を示します。正確な計測の為、測位が完了してから計測を開始してください。

GPS 未測位　GPS 測位中　GPS 測位完了

計測が開始すると「ランニング画面」に遷移します




※センサーが走行を検知すると各指標値が表示されます
※ランニング画面は、左右スワイプ操作で画面が切替られます。

## [一時停止]～[計測終了]

計測を終了するためには、まず一時停止状態にします。
ランニング画面で右スワイプして「一時停止移行画面」を表示します。




「終了する」ボタンのタップで計測を終了します。
計測終了後は、サマリー(計測結果)を表示します。
「閉じる」で、スタート画面に戻ります。