


## 注意事項

2016 年 11 月以前の生産品で Service Pack Ver1.05 以上を一度も適用していない製品につきましては、搭載されているマイコンのファームウェアの書き換えを行うため、全体で 83 秒ほど余計に時間がかかります。その間、何度か本体がリブートしますが、インストールが完了するまで、本体の操作を行わないでください。

ServicePack を FlashDisk ¥CE¥ARM フォルダへ保存しリセットすると CAB ファイルの展開が始まり、CAB ファイルの展開終了後は下記のように画面遷移します。



※デスクトップ画面、またはお客様アプリケーション画面が表示されます。

■ ServicePack インストール時の注意事項

- ※ ServicePack のインストールは、クレードルに接続するか、または十分に充電された電池を使用して行ってください。
- ※ ServicePack インストール開始後は、インストールが完了するまで本体に触れないで下さい。
- ※ ServicePack インストール中に電池を抜かないで下さい。
- ※ ServicePack インストール時は本体のリブートが 4 回行われます。