# プリンタードライバーをインストールする [USB接続]

本体とコンピューターをUSB接続する場合は、次の手順でプリンタードライバーおよびご希望のソフトウェアをインストールします。

### Ӿ 注意

- 指示があるまでUSBケーブルは接続しないでください。指示がない状態でUSBケーブル を接続すると、プリンタードライバーが正しくインストールできなくなる場合があります。 USBケーブルは、プリンタードライバーのインストール時に接続を促すメッセージが表示 されてから接続します。
- 本体の電源はOFF にしておいてください。本体の電源が ON の状態で USB ケーブルをコン ピューターに接続すると、プリンタードライバーが正しくインストールできなくなる場合が あります。

プリンターの機種により表示される画面が異なりますが、基本的な操作は同じです。







- 1. CD-ROMをコンピューターの CD-ROMドライブにセットします。
  - しばらくするとスタートアップメニュー画面が表示されます。
  - 自動的にスタートアップニューが表示されない場合には、 エクスプローラーなどから CD-ROMドライブを表示し、 Startup.exe を実行してください。
  - Windows 8/8.1/10の場合、左の画面が表示されることがあります。この場合は、「startup.exeの実行」をクリックします。

**2.** スタートアップメニューの「セットアップ」ボタンをクリックします。 セットアップの選択画面が表示されます。





😸 CASIO SPEEDI	A	×
6	よなこそ CASIO SPEEDIA ソフトウェアをエンピューターヘインストールします。	
CASID SF インストー 一夕を保存 準備ができ	550% ソフトウェアをエンビューターにインストールにはす。 体が「注」エンシューラーの原始的心理になる場合がかります。第11中のアフリクーションは、デ と見ていていたまで、 ましたら、「かへ」がクレセフリックしてください。	
Version 2, 1, 1, 18	1.54# (	216

	A			×
	使用許諾契約			
	次の使用許諾契約書を最後までお 同意い応交ける場合は「同意する」を 「実行」ボタンをクリックするとインスト	読みください。 選択してください。 ールを開始します。		
	ソフトウェア使	用許諾契約書	カシオ計算	機株式会社
CASIO SPEEDIA には、本ソフトウ、 [同意する]をごう 本契約をよくお服 [同意しない]を なお、お客様のF 点で、お客様はお	プリンタードライパー・ユーティリ: エア使用許諾契約書(以下、「本参 翻訳いたださいた場合のみ本ソフド はいたださ、ご同思いただける場 離訳してください。 羽倉の意思してかかわらず、お客様 に契約にご同意いただけたものと	Fィ(以下、「本ソフトウェ 穿加とします)にご同意 りェアをご使用できます い合は[同意する]を、ご が本ソフトウェアをイング させていただきます。	ア」とします)をご いただくことが必 。 同意いただけな ストールまたは使	ご使用になる 公要です。 い場合は E用された時
	( 0 R\$75	◎ 同意し	ない	
Version 2, 1, 1, 1		展る	実行	キャンセル
60_0007				

🕉 CASIO SPEEDIA	A l	x
6	インストール内容の確認 設定内容を確認してください。「次へ」ボタンをグックするとインストールを開始します。	_
、 変更が必要な場合は	「夏る」ボタンをクリックしてください。	
【セットアップタイプ】 標準 「インストールする。」 フリンタードライ フリンタードライ フリンターにライ フリンターにライ スリンターにライ スリンターにライ スリンターにライ スリンターにライ スリンターにライ スリンターにライ アレターにライ アレターにライ アレター アレターン アレターにライ アレターにライ アレター アレターにライ	10294.1 ()-(Presen) Stan Rise Star Star to SPEEDA 9.5	
Version 2, 3, 2, 23	展る (二次へ) キャンセル	
60 1005		





- **3. インストールするソフトウェアの組み合わせを選択します**。 ソフトウェアの組み合わせを選択すると、インストール開始 の画面が表示されます。
  - ※以降の説明は、「簡単セットアップ」または「推奨ソフトウ ェアー式(GE5000シリーズ)」を選択した場合の手順を 説明します。
    - インストール開始の画面が表示される前に、ユーザーアカウント制御画面が表示されることがあります。この場合は「はい」をクリックするか、または管理者アカウントのパスワードを入力してください。
  - **4.「次へ」ボタンをクリックします**。 使用許諾契約の画面が表示されます。
  - 5. ソフトウェア使用許諾契約書をお読みいただき、「同意する」 を選択して「実行」ボタンをクリックします。
  - 6.インストール内容の確認画面が表示されます。

- 7. インストールするプリンターの機種を選択します。 使用するプリンター機種を選択して「次へ」ボタンを クリックします。
- **8.**「USBセットアップ」を選択し、「次へ」ボタンをクリックします。

G CASIO SPEEDI	A Printer D	iver triscoller	
2	プリンターの通 作成するプリ 「開始」ポタ	「定 「定 ンターのプリンター名、ボートなどを確認し必要に応じて変更」 をクリックするとインストールを行います。	LT(1281%
ブリンター名 ボート		EASTO SPEEDIA GE6000 USB PORT	ボートの追加
コベント 場所			
共有設定	共有名	<ul> <li>○ 共有する</li> <li>● 共有しない</li> <li>CASIO SPEEDIA GE6000</li> </ul>	
Version 5, 5, 2, 36		æã <b>(m</b> ai	) **>tu
60_0099			





- 9.設定内容を確認し、「開始」ボタンをクリックします。 設定を変更する場合は、必要に応じて項目を変更します。 インストールが開始されます。
  - ご利用の OS によっては、ファイルのコピーが開始される 前に、左図の画面が表示されます。

「インストール」ボタンをクリックして、インストールを 続行します。

**10.**本体の電源が OFF になっていることを確認し、本体背面に接続した USB ケーブルをコンピューターの USB ポートに接続します。

## **11.本体の電源をON にします**。 各種ソフトウェアがインストールされます。



•「新しいハードウェアの検出ウィザード」が起動した場合や USB 接続の検出画面が表示され続ける場合は、次ページを 参照して操作してください。



- 12.セットアップの完了 表示されたメッセージに従って、次の操作をします。 再起動を促すメッセージが表示された場合
  - (1)「はい、今すぐコンピューターを再起動します。」を 選択して、「終了」ボタンをクリックします。
     コンピューターが再起動されます。

### 終了を示すメッセージが表示された場合

(1)「終了」ボタンをクリックします。 セットアップが終了します。

以上でソフトウェアのインストールは完了です。

# プリンタードライバーをインストールする

# USB 接続の検出画面が閉じないときは…

USB 接続でのインストール中に、USB 接続の検出画面が閉じない場合は、次の手順で処置して ください。





デバイスの追加	プリンターの追加			<u>=</u> +	
プリンターと	FAX (2)				- 1
Fix	Microsoft XPS Document Writer				
RANGE (1)					
J	O SPEEDIA GE6000	モデル: CASIO SPEEDIA GE カデゴリ: 不明	6000		

CASIO SPEED	IA GE6000のプロパティ
全般	P
CAS	JO SPEEDIA GE6000
ーデバイス情報ー	
製造元:	利用不可
モデル・	CASIO SPEEDIA GE6000
モデル番号:	利用不可
カテゴリ:	不明
11光 <sup>10</sup> 月:	利用不可
デバイスのタスク このデバイスに見 イエンを右クリッ	) 通道するクスクを表示するには、(デ) Y1 ハとフリンター) でこのタスクのア つして (ただこ)。
	OK キャンセル 適用(A)
0 0027	

CASIO SPEEDIA	GE6000のプロパティ	×
全般 ハードウェア	1	
	SPEEDIA GE6000	
デバイスの機能		
名前		種類
CASIOGE600	0	ほかのデバイス
	47 TF	
ーナバイスの機能の	「「「」	
1876.	197	
Janni:		
37Y1 X04X88	このノイバスは正中に動作しています。	プロパティ(B)
	OK **	ンセル 通用(A)

60 0028

プリンタードライバーのインストールが成功しなかった場合は、プリンターフォルダーの「未指定」にアイコンが作成されます。この場合は、次の操作でプリンタードライバーを再インストールできます。

(1)本体の電源がOFFになっていることを確認します。

- (2) コンピューターと本体をUSBケーブルで接続します。
- (3)本体の電源をONにします。
- (4) 「スタート] メニューの「デバイスとプリンター」を クリックします。

(5)「未指定」で、インストールするプリンターのアイコ ンをダブルクリックします。

(6)「ハードウェア」タブをクリックします。

(7)インストールするプリンターを選択し、「プロパティ」 ボタンをクリックします。

全般ド	ライバー 詳細		
1	CASIOGE6000		
	デバイスの種類	ほかのデバイス	
	製造元:	不明	
	場所:	USB 印刷サポート	
- デバイス ヒのデ	いの状態 バイスは正常に動作し	ています。	 *
-71547 507	しの状態 バイスは正常に動作し	ています。	 *
-7747) 507	いの状態 パイスは正常に動作し	ています。	•
- <del>7</del> /14/2 E 00 F	(の状態) バイスは正常に動作し ) 設定の変更		×

CASIOGE6	000のプロパティ			×
全般	<sup>×ライバー</sup> ●¥細			
1	CASIOGE6000			
	デバイスの種類	ほかのデバイス		
	製造元:	不明		
	場所:	USB 印刷サポート		
- <i><del>7</del>154.</i>	スの状態			
205	がイスは正常に動作し	っています。		*
				*
			OK	キャンセル

60\_0030

ASIOGE6000のプロパティ	×
全般 ドライバー 詳細	
プロバイダー:	不明
日付:	利用できません
バージョン	利用できません
デジタル署名者:	デジタル署名されていません
ドライバーの詳細の	ドライバー ファイルの詳細を表示します。
ドライバーの更新(P)	このデバイスのドライバー ソフトウェアを更新します。
ドライバーを元(に戻す( <u>B</u> )	ドライバーの更新後にデバイスが動作しない場合、以前に インストールしたドライバーに戻します。
無効( <u>D</u> )	選択したデバイスを無効にします。
	ドライバーをアンインストールします(上級者用)。
	OK 年初地ル
0.0031	

<ul> <li>         ・ ドライバー ソフトウェアの更新 - CASIOGE6000     </li> </ul>	×
どのような方法でドライバー ソフトウェアを検索しますか?	
※ドライバーソフトウェアの最新展を目動映画します(5) このデバイス用の最新のドライバーソフトウェアをコンピューターとインター ネットがも美によす。ために、デバイスタインストール設定でこの機能を整効 にするよう設定した場合は、検索は行われません。	
⇒ビビューターを参照してドライバー ソフトウェアを被索します(R) ドライバー ソフトウェアを考慮で検索してインストールします。	
+r	ンセル

<ul> <li>         ・         ・         ・</li></ul>	×
→ コンピューター上のドライバー ソフトウェアを参照します。	
次の場所でドライバー ソフトウェアを検索します: D:WDriversWW2000XP	
図サブフォルダーも検索する(1)	
● コンピューター上のデバイスドライバーの一種から選択します(L) この一種には、デバイスと設定があるインストールされたドライバー ソフトウェア と、デバイスと見しかテゴリにあるすべてのドライバー ソフトウェアが意示されま す。	
<u> 太へ(N)</u> 「キャンセ	94
0.0000	

(8)「全般」タブの「設定の変更」ボタンをクリックします。

- (9)「ドライバー」タブをクリックします
- (10) 同梱されているCD-ROMをコンピューターのCD-ROMドライブにセットします。
  - CD-ROMをセットした直後にウィンドウが自動表示された場合は、閉じてください。
  - CD-ROMをすでにセットしている場合は、次の手順に進んでください。

(11)「ドライバーの更新」ボタンをクリックします。

(12)「コンピューターを参照してドライバーソフトウェア を検索します」をクリックします。

(13)「参照..」ボタンをクリックして、プリンタードライ バーの場所を指定します。

INFファイルを選択します。 CD-ROMドライブが D:\の場合、インストールする プリンタードライバーは下記のフォルダーに格納さ れています。

- Windows 32bit版プリンタードライバーの場合 D:\Drivers\W2000XP
- Windows 64bit版プリンタードライバーの場合 D:\Drivers\Winx64



	<u>1</u> 65	イバー ソフトウェアの更新 - CASIO SPEEDIA GE6000	
	ドライル	ー ソフトウェアが正常に更新されました。	
	このデバ	イスのドライバー ソフトウェアのインストールを終了しました:	
	-	CASIO SPEEDIA GE6000	Ĩ
			(Q)&UR
50	0035		

(14)「次へ」ボタンをクリックします。プリンタードライバーのインストールが開始されます。

- (15)「閉じる」ボタンをクリックします。
- (16) インストールが完了したらすべてのウィンドウを閉 じてCD-ROMを取り出します。