

DT-9700 制約事項

2004/4/15

項目	制約	
Driver	プリンタ	・印刷システム(WinAPIにて制御する機能)がROMに入っていません。 マーカー検出時にVDET2が発生しても、戻り値がVDETPになります。
	Bluetooth	・他のBT機器へのデータ通信時、通信が切れてアプリケーションが終了してしまう場合があります。
	8pinシリアル	・ポートオープン中の電源オフ機能は、APIによる対応のため、FLCE、ActiveSyncでは機能しません。
	14pinシリアル	・ポートオープン中の電源オフ機能は、APIによる対応のため、FLCE、ActiveSyncでは機能しません。
	赤外線(IrDA)	・ポートオープン中の電源オフ機能は、APIによる対応のため、FLCE、ActiveSyncでは機能しません。 ・ActiveSync通信中に赤外線が遮断されることがあります。 ・ActiveSync通信が遅くなる場合があります。
Application	本体間コピー	・CF/SDカードを挿入したままコピー出来ません。
SDK	ASK	・ASKは物理層のみの実装で、自販機プロトコルはSDKでライブラリとしてリリースしますが、Ver.1.00には入りません。
	FLINK	・FlinkライブラリはVer.1.00には入りません。
	印刷システム	・印刷システム(WinAPI用)ライブラリはVer.1.00には入りません。