

# CASIO

# USBクレードル HA-E6010

## 取扱説明書

- 本書はUSBクレードルの基本的な使い方のみ記載してあります。
- 安全上のご注意  
DT-930の取扱説明書をご覧ください。




# ■ USBクレードル(HA-E6010)の取り扱い


オプションのUSBクレードルは、DT-930とパソコンなどとの間でUSBインターフェースを使いシステムデータ、ファイルデータの転送(ダウンロード、アップロード)ができます。別売の壁掛けユニット(DT-891WH)を使って壁に設置することもできます。

## オプション一覧(別売)


<ACアダプタ>  
AD-S15050A



<ケーブル>  
DT-380USB



<壁掛けユニット>  
DT-891WH



●同梱物  
壁掛けユニット用ネジ




ネジ




# 各部の名称とはたらき

<上面図>




3 5 4

<正面図>




1 2 10

<右側面図>



6

<背面図>





7 9 8

1	電源表示用LED	電源の状態、DT-930の装着状態を表示します。 消灯：電源OFF 緑色点灯：電源ON、DT-930は正常に装着されています。 赤色点灯：電源ON、DT-930は正常に装着されていません。
2	USB接続状態	USBが正常に接続されていることを表示します。 消灯：USBが正常に接続されていません。 緑色点灯：USBが正常に接続されています。
3	給電端子	DT-930へ電源を供給する端子です。(ACアダプタ使用時のみ)
4	赤外線インターフェース (赤外線通信部)	非接触型赤外線通信部です。DT-930との通信に使用します。
5	本体装着検知用 スイッチ	DT-930が正しくセットされていることを検知するスイッチです。
6	電源スイッチ	電源をON/OFFするスイッチです。
7	ACアダプタジャック	ACアダプタ(AD-S15050A)を接続して電源を供給します。
8	USBインターフェース	パソコンへ接続し、システムデータ・ファイルデータの転送(ダウンロード・アップロード)を行います。またPCと接続して電源を供給します。PCに接続する前に、PC側に専用ドライバをインストールする必要があります。
9	壁掛けユニット取り 付け部	壁掛け時に壁掛けユニットをセットし、ネジを取り付けます。
10	卓上ユニット	卓上で使うときの脚部です。壁掛け時には取り外します。

# USBクレードルの電源の取り付けかたと接続

- 1 USBクレードルの電源スイッチがOFFであることを確認してから、背面にあるACアダプタジャックへ別売のACアダプタ(AD-S15050A)を差し込みます。
- 2 電源コードをACアダプタに接続した後、電源コードのプラグをコンセントに接続します。
- 3 USBケーブル(DT-380USB)をUSBクレードル背面にあるUSBポートへ接続し、パソコンに接続します。
- 4 DT-930底面の赤外線インターフェースとUSBクレードルの赤外線インターフェースを合わせて装着します。
- 5 電源スイッチをONにします。  
DT-930が正しく装着されるとUSBクレードル前面の電源表示用LEDが緑に点灯します。



## ACアダプタを使用せずに接続する


- ・ バスパワーモード(パソコン本体からの電源供給)で動作が可能です。この場合ACアダプターを使用せずに動作させることができます。
- ・ USBを使って電源供給する場合、DT-930への給電は行われません。DT-930の電源電圧低下メッセージが表示されたら、電池交換をしてから、通信を行ってください。また、接続するPCはハイパワーデバイス対応のUSBを使用してください。
- ・ 使用するPCによってはUSB供給電源が不安定な場合があるため事前に十分な確認を行い、不安定な場合は専用のACアダプタを使用してください。

### 使用上のご注意


- ・ DT-930を装着する際は、しっかりと装着し、USBクレードル前面の電源表示用LEDが緑色に点灯していることを確認してください。正しく装着されないと、通信が行えません。
- ・ USBクレードルの供給端子は絶対にショートさせないでください。ショートさせると故障の原因となります。
- ・ USBインターフェースでの通信中に振動や衝撃を与えないでください。通信が切れる原因となります。
- ・ 本機の赤外線通信機能では、高感度の通信素子を使用しております。通信を良好に行うために、通信中に本機の近くで電波を発生させる機器(例えば、携帯電話など)のご使用は避けてください。これらの機器をご使用になる場合は、本機から離して(携帯電話の場合は30cm以上離して)ご使用ください。
- ・ DT-930(充電電池使用時)への充電は行われません。

## 壁に掛けて使う


- 1 底面のネジを外し、卓上ユニットを取り外します。




- 2 背面に壁掛けユニットを取り付け、壁掛けユニット用ネジで固定します。




- 3 壁掛けユニットの上の穴を固定する位置に、付属のネジをねじ込みます。完全にねじ込まず、ネジの頭と壁の間に2mm程度のすき間を空けておいてください。



- 4 壁掛けユニットの上の穴をネジに引っかけます。



- 5 壁掛けユニットの、下の穴の上端部分に合わせて、付属のネジをねじ込みます。



- 6 上下のネジをしっかりとねじ込みます。

## 壁から外すときは

- 1 上下のネジをゆるめます。  
2 壁掛けユニットを上へずらして、取り外します。

### **使用上のご注意**

- ・ USBクレードルを壁に取り付けた後、ネジのゆるみや固さを確認してください。

# ■ USBクレードル(HA-E6010)の仕様

## 1. 赤外線通信仕様

インタフェース	: 赤外線インタフェース
規格	: IrDA Ver1.1 準拠
同期方式	: 調歩同期、フレーム同期
伝送速度	: 4Mbps (MAX)

## 2. USB仕様

規格	: USB Ver1.1 準拠
伝送速度	: 12 Mbps (MAX)

## 3. 電源部

使用電源	: 専用ACアダプタ(AD-S15050A) USBバスパワー
消費電流	: 1.0A

## 4. ACアダプタ仕様

規格名	: AD-S15050A
入力	: AC100V-240V 50/60Hz 0.36A-0.2A
出力	: DC5V 3.0A

## 5. 外形寸法・重量

外形寸法	
卓上時	: 約110(幅)×103(奥行)×128(高さ)mm
壁掛け時	: 約110(幅)×148(奥行)×154(高さ)mm
重量	
卓上時	: 約510g
壁掛け時	: 約670g

## 6. 動作環境

動作温度	: 0~40℃
動作湿度	: 30~80%RH(結露なきこと)