
PHS TOOL KIT

カシオ計算機(株)
2005/03/15

バージョン : 1.00(初版)

対象機種 : DT-5100 (PHSモデルのみ)

必要ソフト : サービスパック ver. 2.03 (ダウンロードファイルに同梱)

対応内容 : 下記の対応をおこなっています。

1) IrDAのCOM番号ポート割当て(レジストリ変更)

PHSカードを装着した状態で、ソフトリセットをおこなうと、RawIRのCOM番号が変わり(2から4)、IrDAの通信不可となるため、レジストリ変更により、COM番号を変えないようにしています。

2) PHS電波強度表示ツールの提供

PHSカードの電波強度を6段階+圏外で表示するツールです。

3) PHS情報表示ツールの提供

PHSカードのシリアル番号と電話番号を表示するツールです。

セットアップ方法 :

PHSTool100.CABとServicePackDT5100.CAB(ServicePack ver. 2.03)を、DT-5100本体側フォルダ“FlashDisk¥CE¥ARM”にコピーした後、フルリセットします。

ツールの起動方法 :

- ・ PHS電波強度表示ツール

「スタート→プログラム→ユーティリティ→CFカード電波状態表示」をタップします。

- ・ PHS情報表示ツールの提供

「スタート→プログラム→ユーティリティ→CFカード情報表示」をタップします。