


プリンターから自分の印刷完了の通知を受信する

[SPEEDIA マネージャー]

SPEEDIA マネージャーを利用して、印刷完了時に通知を自分のパソコン画面に表示できます。

本機能を使用するには、SPEEDIA マネージャーがインストールされている必要があります。

SPEEDIA マネージャーの詳細は、「SPEEDIA マネージャーマニュアル」を参照してください。




1. SPEEDIA マネージャーがインストールされたコンピューターを起動すると、SPEEDIA マネージャーが自動的に起動されます。

タスクトレイに SPEEDIA マネージャーアイコンが表示されます。

Windows 7/8/8.1/10 では、初期状態ではタスクトレイが非表示に設定されています。タスクバーの （隠れているインジケーターを表示します）ボタンをクリックすると表示されます。

2. タスクトレイの SPEEDIA マネージャーアイコンをダブルクリックします。

SPEEDIA マネージャーの画面（管理ウィンドウ）が表示されます。



3. メニューバーの「ツール」－「環境設定」－「ユーザー設定」を選択します。



4. 「ユーザー設定」タブの「イベント」 - 「印刷完了」の「メッセージを表示する」にチェックを入れます。



詳細（ダイアログボックス）を選択した場合



簡易（バルーン）を選択した場合

