

プリンターのトータル印刷枚数を確認する


[印刷枚数表示] [カウンター情報印刷]

カラー印刷、モノクロ印刷それぞれのトータル枚数を確認したいときは、プリンターの操作パネルを操作します。

表示パネルの数値は、ライフカウンター、トータルカウンターの数値とは異なります。

印刷枚数を表示する

GE5500 シリーズの場合




GE5500 / GE5000 シリーズの場合

1. 操作パネルのオンラインボタンを押します。


液晶表示が消え [節電] ボタンが点滅している場合は、先に [節電] ボタンを押してから操作します。

GE5000 シリーズの場合



2. **▲▼** ボタンを押して「テスト印刷・レポート」を選択し、**>** ボタンを押します。


3. **▲▼** ボタンを押して「印刷枚数表示」を選択し、**>** ボタンを押します。



OP_128


4. **▲▼** ボタンを押して「カラー印刷枚数」または「モノクロ印刷枚数」を選択し、**>** ボタンを押します。

サイズごとの印刷枚数が表示されます。



OP_129


5. メニューボタンを押して終了します。




OP_149

カウンター情報を印刷する

GE5500 シリーズの場合



GE5000 シリーズの場合



GE5500 / GE5000 シリーズの場合


1. 操作パネルのオンラインボタンを押します。

液晶表示が消え [節電] ボタンが点滅している場合は、先に [節電] ボタンを押してから操作します。


2. **△▽** ボタンを押して「テスト印刷・レポート」を選択し、**>** ボタンを押します。

3. **△▽** ボタンを押して「機器情報印刷」を選択し、**>** ボタンを押します。


4. **△▽** ボタンを押して「カウンター情報」を選択し、**◎** (決定) ボタンを押します。



OP_070



OP_130



OP_162

カウンター情報が一覧表で印刷されます。

GE5500 シリーズの場合



標準機

5. メニューボタンまたは、オンラインボタンを押して終了します。