## <u>Windows Server 2003、WindowsXP Service Pack2 セキュリティ強化機能搭載における</u> 『CASIO SPEEDIA V2』のプリンタドライバ設定変更手順について

**2004**年**9**月**17**日 カシオ計算機株式会社

「CASIO SPEEDIA V2」において、V1.1.0 以前のドライバを下記 OS 環境でご利用いただいて いる場合、USB 及び StandardTCP/IP 経由での印刷では、「双方向サポートを有効にする」の チェックを外してご利用いただく必要があります。

ここでは、その手順を説明させていただきます。

- I. 対象 OS : Windows Server 2003 WindowsXP Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載 (以下 WindowsXP SP2)
- Ⅱ. 対象製品 : CASIO SPEEDIA V2 プリンタドライバ Ver.1.1.0 以前

## <注意>

「CASIO SPEEDIA V2」において、プリンタドライバのバージョンが「2.0.0」以上の場合は、 下記設定変更は必要ありません。

プリンタドライバのバージョンの確認については、「2. プリンタドライバのバージョン確認方法」 をご覧ください。

## 1. プリンタドライバの設定変更手順について

- ※下記は、「WindowsXP SP2」の設定画面ですが、「Windows Server 2003」でも同様の手順で行うことができます。
- ①プリンタフォルダを開きます。

※プリンタフォルダは、下記(1)(2)(3)のいずれかの方法で開くことができます。

- (2)  $\lceil A \beta h \rceil \rightarrow \lceil a \rangle + a \mu n \beta n \beta \mu n \beta n \beta \mu n \beta$
- (3) 「スタート」→「コントロールパネル」→「プリンタとその他のハードウェア」→ 「プリンタとFAX」を開きます。

②「CASIO SPEEDIA V2」を右クリックして、「プロパティ」をクリックします。

🝓 プリンタと FAX					
ファイル(E) 編集(E) 表示(⊻)	お気に入り( <u>A</u> ) ツール( <u>T</u> ) ヘル	,ブ(円)			
🕲 ra 🔹 🕑 - 🏂 🔎	🔾 検索 🌔 フォルダ 🛄 🕇				
アドレス(D) 🦦 プリンタと FAX				*	▶ 移動
プリンタのタスク	名前 🔺	ドキュメント 15100 0	状態   :   準備完了	אַכאַר	場所
<ul> <li>○ プリンタのインストール</li> <li>○ 印刷りョブの表示</li> <li>○ 印刷販力の表示</li> <li>○ 印刷販力・時停止</li> <li>○ このプリンタの共有</li> <li>○ このプリンタの名前変更</li> <li>&gt; このプリンタの引除</li> <li>※ このプリンタのプロパティの設定</li> </ul>	GASIO SPEEDIA SASIO SPOOL CC	<b>時</b> (全) 印刷設定(2)… 一時停止(3) 共有(1)… カリンタをオフラインで使用す: ショートカットの作成(3) 削除(2) 名前の変更(4)	7 #	『除および名前の変更をしないで…	
<ul> <li>その他</li> <li>♪ コントロール パネル</li> <li>&gt; スキャナとカメラ</li> <li>マイ ドキュメント</li> <li>マイ ビクチャ</li> <li>マイ コンピュータ</li> <li>詳細</li> </ul>	*				
	<			: 🖮 🜒 🗛 😂 🥔 🛛	KANA -

③「CASIO SPEEDIA V2 のプロパティ」が表示されますので、「ポート」タブをクリック します。

ݤ CASIO SPEEDIA V2 のプロパティ	?×
全般 共有 ポート ● 細設定 色の管理 デバイスオフジョン	
CASIO SPEEDIA V2	
場所(上):	
<u>@</u> ،ريد	
モデル(Q): CASIO SPEEDIA V2	
色: (は、) 利用可能な用紙:	
両面: いいえ	
ホチキス止例: (い)え 連度: 20 com	
最高解像度: 不明	
印刷設定 Q	
	B(A)
	HAV

④「ポート」タブが表示されますので、「双方向サポートを有効にする」のチェックを 外します。

ど CASIO SP	EEDIA V2 のプロパティ		? 🗙			
全般 共有 ボート 計細設定 色の管理 デバイスオフジョン						
<b>)</b>	ASIO SPEEDIA V2					
印刷するボート(P) ドキュメントは、チェック ボックスがオンになっているボートのうち、最初に利用可能なもので 印刷だれます。						
ポート	記用	プリンタ 🔼				
COM3: COM4: FILE: IP_130 IP_130	シリアル ポート シリアル ポート ファイルへ出力 Standard TCP/IP Port Standard TCP/IP Port	CASIO SPEEDIA N5100				
#-100		削除① ポートの構成②…				
□双方向サオ □ 双方向サオ □ ダレク づく	ペートを有効にする(E) - <u>ルを有効にする代</u> む					
		OK キャンセル 適	用( <u>A</u> )			

以上で設定は終了です。「OK」をクリックし、画面を閉じてください。

## 2. プリンタドライバのバージョン確認方法

※「1. プリンタドライバの設定変更手順について」を参照ください。

- ①プリンタフォルダを開きます。
- ②「CASIO SPEEDIA V2」を右クリックして、「プロパティ」をクリックします。
- ③「CASIO SPEEDIA V2 のプロパティ」が表示されますので、「デバイスオプション」タブを クリックします。
- ④「デバイスオプション」タブより、「バージョン情報」をクリックします。

🖢 CASIO SPEEDIA V2 のプロパティ 🛛 🤶	パージョン情報	X
全般 共有 ポート 詳細設定 色の管理 セキュリテ (デハイスオワシック) 利用可能な装置 トレイ数(D) 図 当 マ 両面印刷ユニット(D) マ ハートディスク(H)	CASIO.	
現境(5)	CASIO SPEEDIA V2 フジンタ ドライバ Version 1.1.0 Copyright (C) 2002 CASIO COMPUTER CO.,LTD. Copyright (C) 2002 CASIO ELECTRONICS MANUFACTURING CO.,LTD. Copyright (C) 2002 Oki Data Corporation	
	ОК]	